



Projet d'Aménagement Général (PAG)

Étude préparatoire

Annexe I



- PARTIE ECRITE -

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI



Service des Sites et
Monuments Nationaux

Maître d'ouvrage

Administration Communale de Heffingen

2, Am Duerf

L-7651 Heffingen

Tél. : + 352 83 71 68

Fax : + 352 87 97 54

Site Internet : www.heffingen.lu



Maître d'œuvre

Luxplan S.A. Ingénieurs conseils

B.P. 108

L-8303 Capellen

Tél. : + 352 26 39 01

Fax : + 352 30 56 09

Site Internet : www.luxplan.lu

N° de référence du projet **20120295**

Suivi / Assurance qualité	Nom et qualité	Date
Rapport rédigé par	YBU/NKG	07/04/2016
Rapport vérifié par	Noémie KLOCKENBRING	24/10/2018
Rapport approuvé par	Myriam HENGESCH	25/05/2016

Modification(s) du rapport

Indice	Modifications	Date
A	Démolitions bâtiments à protéger _ NKG	22/11/2017
B	Mise à jour remarques _ NKG	25/01/2018
C	Mise à jour réunion SSMN _ NKG	13/03/2018

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	5
PARTIE ÉCRITE.....	7
1. DISPOSITIONS GENERALES	9
ART. 1- INTRODUCTION	9
ART. 2- ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	9
2. LOCALITE DE HEFFINGEN	10
ART. 1- CONSTRUCTIONS À CONSERVER	10
ART. 2- GABARIT BATI A PRÉSERVER.....	100
ART. 3- ALIGNEMENT BATI A RESPECTER.....	216
ART. 4- PETIT PATRIMOINE À PRÉSERVER	221
ART. 5- PLAN DE LOCALISATION	224
3. LOCALITE DE REULAND	225
ART. 1- CONSTRUCTIONS À CONSERVER	225
ART. 2- GABARIT BATI A PRÉSERVER.....	282
ART. 3- ALIGNEMENT BATI A RESPECTER.....	320
ART. 4- PETIT PATRIMOINE À PRÉSERVER	322
ART. 5- PLAN DE LOCALISATION	326
4. LOCALITE DE SCHERBAACH ET SCHERFENHAFF.....	327
ART. 1- CONSTRUCTIONS À CONSERVER	327
ART. 2- PLAN DE LOCALISATION	336
LISTE DES FIGURES.....	337
LISTE DES TABLEAUX	339

PARTIE ÉCRITE



1. DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1- INTRODUCTION

La présente annexe se base sur une liste d'éléments et de volumes bâtis considérés comme étant dignes de protection et présentant une haute valeur patrimoniale (authenticité, exemplarité, typologie architecturale, témoignage historique et culturel). Cette liste fut dressée lors d'un travail de terrain réalisé avec la Commune et en collaboration avec le service des Sites et Monuments Nationaux (SSMN) en date du 31 janvier 2018.

Dans le cadre de la révision du PAG, une évaluation précise de cette liste respectivement de chaque élément ou volumes bâtis inventoriés a été réalisée par le bureau d'études Luxplan SA. Cet inventaire, sous forme de fiches standardisées, a été réalisé suivant la méthodologie définie par le service des Sites et Monuments Nationaux (SSMN).

L'objectif de cet inventaire est de communiquer à l'Administration Communale, respectivement de doter le PAG de celle-ci, des outils et données nécessaires pour préserver et valoriser le patrimoine bâti considéré comme étant digne de protection.

Art. 2- ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

Pour chaque localité, un tableau de synthèse a été élaboré afin de mettre en évidence les critères intéressants justifiant l'inventaire de l'élément ou volume bâti concerné. Les critères évoqués sont les suivants :

- Rapport à l'espace public : alignement, cour sur rue ...
- Gabarit : hauteur à la corniche ou au faîtage, nombre de niveaux ...
- Éléments de façade : ordonnancement de façade, encadrements ...
- Toiture : forme, matériaux, type et nombre d'ouvertures ...
- Élément végétal : transition entre le minéral et le végétal, éléments remarquables ...

2. LOCALITE DE HEFFINGEN

Art. 1- CONSTRUCTIONS À CONSERVER

☐ Tableau de synthèse


Fiche ID	Rue		Affectation	Datation	Critères d'inventaire				
					Rapport à l'espace public	Gabarit	Éléments de façade	Toiture	Élément végétal
Heff_1	Am Duerf	1	HORECA+Habitat	XX	X	X			
Heff_2	Am Duerf	7-9 ?-	Habitat			X			
Heff_3	Am Duerf	8	Habitat+Annexe	XVIII	X	X			
Heff_4	Am Duerf	12	Habitat	XIX	X	X			
Heff_5	Am Duerf	14	Habitat	XIX		X			
Heff_6	Am Duerf	22	Habitat	XX		X			
Heff_7	Dellegaass	1	Habitat	XIX		X			
Heff_8	Dellegaass	2	Habitat	XVIII		X			
Heff_9	Dellegaass	4	Habitat	XIX		X			
Heff_10	Dellegaass	12	Habitat	XIX		X			
Heff_11	Dellegaass	14	Habitat			X			
Heff_12	Dellegaass	26	Habitat+Agriculture	XVIII		X			
Heff_13	Millen	10	Habitat		X	X			
Heff_14	Millewee	6	Habitat	XIX		X			
Heff_15	Millewee	8	HORECA		X	X			
Heff_16	Millewee	9	Habitat		X				
Heff_17	Op der Lann	3	Habitat+Agriculture			X			
Heff_18	Op der Lann	4	Habitat		X	X			
Heff_19	Op der Lann	9	Habitat	XIX		X			
Heff_20	Op der Strooss		Église	XVII	X	X	X	X	
Heff_21	Op der Strooss	10	Habitat			X			
Heff_22	Op der Strooss	12	Habitat		X	X			
Heff_23	Op der Strooss	15	Habitat		X	X			
Heff_24	Op der Strooss	26	HORECA+Habitat			X			
Heff_25	Op der Strooss	27	École		X	X			
Heff_26	Op der Strooss	28	Habitat			X			

Tableau 1 -Tableau de synthèse des constructions à conserver (localité de Heffingen)

Fiche ID	Rue		Affectation	Datation	Critères d'inventaire				
					Rapport à l'espace public	Gabarit	Éléments de façade	Toiture	Élément végétal
Heff_27	Op der Strooss	31	Habitat	XVIII	X	X			
Heff_28	Op der Strooss	35	Habitat	XIX		X			
Heff_29	Op der Strooss	41	Habitat	XVIII	X	X			
Heff_30	Op der Strooss	86	Habitat			X			
Heff_31	Op Praikert	1	Habitat			X			
Heff_32	Op Praikert	17	Habitat			X			
Heff_33	Op Praikert	19	Habitat			X			
Heff_34	Op Praikert	26	Habitat	XIX		X			
Heff_35	Stenkel	4	Habitat	XIX	X	X			
Heff_36	Stenkel	7	Habitat	XX		X			
Heff_37	Stenkel	22	Habitat	XX		X			
Heff_38	Um Beil	12	Habitat	XIX	X	X			
Heff_39	Um Beil	15	Habitat	XIX	X	X			
Heff_40	Um Beil	46	Habitat	XIX	X	X			
Heff_41	Um Beil	48	Habitat	XIX	X	X			
Heff_42	Um Beil	52	Habitat	XIX		X			
Heff_43	Wantergaass	1	Habitat	XIX		X			
Heff_44	Wantergaass	8	Habitat	XIX		X			

Fiches d'inventaire détaillées

Fiche ID: Heff_1



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 1, Am Duerf

Nr cadastral : 387 / 2775

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Café-restaurant «Am Duerf »

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Restauration + Habitat



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3+1+3.....
 couleur(s) : Beige clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (lucarnes rampantes).....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Moulures sur linteaux de fenêtres et sous corniche

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....


.....

.....

.....

Fiche ID: **Heff_2**

EDIT 25/01/2018 : INNOCUPEE



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : Am Duerf

Nr cadastral : 363 / 1340

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé monopan.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Bâtisse à l'abandon ? Volume bâti dominant fort dégradé.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_3



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 8, Am Duerf

Nr cadastral : 378 / 3446

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation + Annexe

Datation (précis + d'où) : XVIII^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Annexe.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
 couleur(s) : Beige clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes rampantes).....
 Inclinaison : 50.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour mi-privée/mi-publique à l'avant des bâtisses

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_4



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 12, Am Duerf

Nr cadastral : 370 / 3885

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 3.....Travées (en élévation) : 3.....
couleur(s) : Rose clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 40° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour mi-privée/mi-publique à l'avant de la bâtisse

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_5



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 14, Am Duerf

Nr cadastral : 470 / 3942

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

.....

.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Corps de logis traditionnel (maison d'habitation)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : blanc

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 40° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Moulures sur linteaux de tous les percements

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour mi-privée/mi-publique à l'avant de la bâtisse

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_6



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 22, Am Duerf

Nr cadastral : 478 / 3970

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 2.....
 couleur(s) : Beige clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières :

Inclinaison : 40° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_7



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 1, Dellegaass

Nr cadastral : 373 / 3886

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 3.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Beige clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Espace avant pavé

.....

Verdure/jardin Verdure rampante sur une partie de la façade principale

.....

Remarques Escaliers en pierre amenant à l'entrée principale

.....

Panneaux solaires sur pan de façade

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_8



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 2, Dellegaass

Nr cadastral : 398 / 0

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Corps de logis traditionnel (maison d'habitation)

Datation (précis + d'où) : XVIII^e siècle (Inscription sur linteau de porte : 1786)

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Blanche

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Moulures encadrements fenêtres et porte


 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Escalier en pierre et ferronneries

Fiche ID: Heff_9



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 4, Dellegaass

Nr cadastral : 408 / 3887

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 6.....
couleur(s) : Blanc

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Plaque indicative noire portant la mention suivante :

 « Geberthhaus vum Nicolas THILL – AMCMAO LOG 1889-1967 »

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_10



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 12, Dellegaass

Nr cadastral : 412 / 3641

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Corps de logis et corps de ferme attenant

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 3.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (fenêtres de toit).....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Ornementation sous appuis de fenêtres.....

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Escalier en pierre

.....

Fiche ID: Heff_11



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 14, Dellegaass

Nr cadastral : 417 / 3338

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Beige clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Escalier en pierre et garde-corps en bois


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_12



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 26, Dellegaass

Nr cadastral : 427 / 4085

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme longère (annexes exclues)

Datation (précis + d'où) : XVIII^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Agriculture

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
 couleur(s) : Gris.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières :

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour mi-privée/mi-publique.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_13



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 10, Millen

Nr cadastral : 735 / 3190

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au nord-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_14



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 6, Millewee

Nr cadastral : 698 / 3417

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au nord-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ancien moulin (maison d'habitation actuellement)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 1.....Travées (en élévation) :

couleur(s) : Orange

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_15



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 8, Millewee

Nr cadastral : 2229 / 3306

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au nord-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Café-Restaurant-Hôtel

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : HORECA.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes rampantes).....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_16



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 9, Millewee

Nr cadastral : 2230 / 2216

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au nord-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Café-Restaurant-Hôtel

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes rampantes).....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: **Heff_17**



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 3, Op der Lann

Nr cadastral : 383 / 2064

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
- Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
- Châteaux & résidences Patrimoine paysager
- Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ensemble agricole réparti autour du corps de logis (situé en retrait) (annexes exclues)

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Agriculture

VUES

Façade niveaux : Travées (en élévation) :

couleur(s) :

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières :

Inclinaison :° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Vaste ensemble bâti présentant un très mauvais état général.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: **Heff_18**



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 4, Op der Lann

Nr cadastral : 359 / 3589

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ensemble agricole réparti autour du corps de logis (situé en retrait) (annexes exclues)

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Agriculture

VUES

Façade niveaux : Travées (en élévation) :

couleur(s) :

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières :

Inclinaison :° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Vaste ensemble bâti présentant un très mauvais état général.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_19



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 9, Op der Lann

Nr cadastral : 357 / 3638

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

.....

.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (ancien corps de logis traditionnel)
(annexes exclues sauf celle faisant face à la construction principale)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 3.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Gris.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines).....
 Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler


.....
 Cour/alentours Cour mi-privée/mi-publique à l'avant de la bâtisse

.....
 Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

Fiche ID: Heff_20



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : Op der Strooss

Nr cadastral : 641 / 3938

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire religieuse**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Église

Datation (précis + d'où) : XVII^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Bâtiment religieux



VUES

Façade niveaux : Travées (en élévation) : +/- 5

couleur(s) : Blanc

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui.....

Inclinaison : 45-60.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Ornementation en façade et moulures détaillées des percements.....

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_21



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 10, Op der Strooss

Nr cadastral : 387 / 3528

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (ancienne école)

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 3.....Travées (en élévation) : 5.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Moulures des encadrements des fenêtres et porte.....
.....
Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....
.....

Verdure/jardin Végétation invasive sur façade Sud.....
.....

Remarques Bâtiment vide ?.....
Façades dégradées

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_22



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 12, Op der Strooss

Nr cadastral : 651 / 3618

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (corps de logis et corps de ferme attenant)

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 6.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Métal

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Présence d'une statue murale.....
.....

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....
.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....
.....

Remarques Rien à signaler.....
.....
.....
.....
.....

Fiche ID: Heff_23



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 15, Op der Strooss

Nr cadastral : 384 / 3098

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (ferme traditionnelle en L) (annexe perpendiculaire exclue)

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 10.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 50.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Ornementation sur linteaux des percements

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Grande cour privée formant par l'ensemble en L (en partie engazonnée).....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_24



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 26, Op der Strooss

Nr cadastral : 640 / 3262

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Restaurant + Habitation

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : HORECA + Habitat

VUES

Façade niveaux : 2 Travées (en élévation) : +/- 7

couleur(s) : Gris / Vert

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines)

Inclinaison : 45 ° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC / Métal

encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC

encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Volets Volets roulants Matériau Métal

Détails Ornaments : Moulures des encadrements porte et fenêtres

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Deux statues situées en bas de l'escalier d'accès.....

Ensemble bâti en mauvais état - restaurant plus en activité ?

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_25



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 27 Op der Strooss

Nr cadastral : 390 / 3501

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : École

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Bâtiment scolaire

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Ocre

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Bois.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Moulures des encadrements de percements.....

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: **Heff_26**

EDIT 25/01/2018 : INNOCUPEE



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 28, Op der Strooss

Nr cadastral : 619 / 3261

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 6.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Bâtiment en cours de chantier

 Façades et toiture en très mauvais état

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_27



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 31, Op der Strooss

Nr cadastral : 623 / 4055

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (corps de ferme + corps de logis traditionnels)

Datation (précis + d'où) : XVIII^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 6.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....


Remarques Ferme longère traditionnelle dont la rénovation récente et le positionnement géographique la mettent grandement en valeur.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_28



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 35, Op der Strooss

Nr cadastral : 624 / 3848

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (corps de ferme + corps de logis traditionnels)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Blanche

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison :° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_29



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 41, Op der Strooss

Nr cadastral : 2133 / 1977

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme en L avec annexes attenante et perpendiculaire

Datation (précis + d'où) : XVIII^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
 couleur(s) : Bleu.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit).....
 Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Moulures encadrements fenêtres et porte.....


 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Cour mi-privée/mi-publique créée par la typologie de la ferme.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Heff_30



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 86, Op der Strooss

Nr cadastral : 2076 / 3867

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 3.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornements : Moulures encadrements fenêtres et porte.....

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Heff_31



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 1, Op Praikert

Nr cadastral : 652 / 3233

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé monopan.....

Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Escalier en pierre et ferronneries en tant que garde-corps

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_32



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 17, Op Praikert

Nr cadastral : 666 / 3795

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: À l'ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (annexe attenante exclue)

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_33



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 19, Op Praikert

Nr cadastral : 666 / 3796

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: À l'ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (ancien corps de ferme réhabilité en habitation) (annexe exclue)

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornements : Rien à signaler

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: **Heff_34**

EDIT 25/01/2018 : RENOVEE



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 26, Op Praikert

Nr cadastral : 670 / 900

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: À l'ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Métal

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornements : Moulures des encadrements de percements.....

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Le volume bâti est intégré dans un secteur sauvegardé communal.....

Fiche ID: Heff_35



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 4, Stenkel

Nr cadastral : 622 / 3705

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (corps de logis + corps de ferme traditionnels)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
 couleur(s) : Gris / Ocre.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines).....
 Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Ornementation sous les appuis de fenêtres et sur le linteau de porte principale

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour mi-privée / mi-publique à l'avant de la bâtisse

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

Fiche ID: Heff_36



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 7, Stenkel

Nr cadastral : 421 / 3575

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 2.....
 couleur(s) : Bleu.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit).....
 Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Fer

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Petites ornementsations sur façade principale (linteau en arc).....


 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Cour mi-privée / mi-publique à l'avant de la bâtisse

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Inscription sur clé de voûte ornementale de la porte principale : 1911.....

Fiche ID: Heff_37



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 22, Stenkel

Nr cadastral : 2113 / 3606

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité:

.....

.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
- Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
- Châteaux & résidences Patrimoine paysager
- Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (annexe arrière exclue)

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 7.....
couleur(s) : Rouge.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 50° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Métal / PVC

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Heff_38



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 12, Um Beil

Nr cadastral : 637 / 4049

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (annexe perpendiculaire exclue)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Rose clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Volets Volets roulants Matériau PVC

Détails Ornements : Rien à signaler


 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Heff_39



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 15, Um Beil

Nr cadastral : 326 / 3616

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme en L (corps de logis + corps de ferme traditionnels)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle (chronogramme : 1840)

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2 Travées (en élévation) : +/- 7

couleur(s) : Blanc

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 45 ° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour pavée à l'avant de la bâtisse formée par la typologie de la ferme

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Porte cochère en arc plein-cintre avec clé de voûte mise en évidence portant un chronogramme (1840).....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_40



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 46, Um Beil

Nr cadastral : 2158 / 0

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud de la localité

.....

.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Orange

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_41



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 48, Um Beil

Nr cadastral : 2160 / 3699

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (annexe perpendiculaire exclue)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Ocre

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 30° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_42



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 52, Um Beil

Nr cadastral : 2172 / 3321

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (annexes attenantes arrières exclues)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
 couleur(s) : Gris.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Non.....
 Inclinaison : 30-45.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Vitre.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Bâtisse à l'abandon ? Volume bâti en ruine

.....

Fiche ID: Heff_43



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 1, Wantergaass

Nr cadastral : 367 / 3856

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (corps de logis uniquement)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarne pignon + Fenêtres de toit)

Inclinaison : 50° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Marquise imposante au-dessus de la porte principale

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour avant pavée.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_44



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 8, Wantergaass

Nr cadastral : 355 / 3228 - 348 / 3294

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

.....

.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (corps de logis)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Bleu clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes à la Mansart)

Inclinaison : 45-60.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Art. 2- GABARIT BATI A PRÉSERVER

☐ Tableau de synthèse

Tableau 2 - Tableau de synthèse des gabarits à préserver (localité de Heffingen)

Fiche ID	Rue		Affectation	Datation	Critères d'inventaire				
					Rapport à l'espace public	Gabarit	Éléments de façade	Toiture	Élément végétal
Heff_45	Am Duerf	6	Habitat			X			
Heff_46	Am Duerf	15	Habitat		X	X			
Heff_47	Am Duerf	15	Habitat		X	X			
Heff_48	Am Duerf	16	Activité éco.			X			
Heff_49	Benzelsgaass	7	Habitat	XIX	X	X			
Heff_50	Benzelsgaass	10	Habitat	XX	X	X			
Heff_51	Benzelsgaass	12	Habitat		X	X			
Heff_52	Dellegaass	3	Annexe	XIX		X			
Heff_53	Dellegaass	6	Habitat	XIX		X			
Heff_54	Dellegaass	7	Habitat	XX		X			
Heff_55	Dellegaass	8	Habitat	XIX		X			
Heff_56	Dellegaass	11	Habitat	XX		X			
Heff_57	Dellegaass	18	Habitat			X			
Heff_58	Dellegaass	22	Habitat	XX		X			
Heff_59	Dellegaass	26	Annexe+Agriculture	XVIII	X	X			
Heff_60	Millewee	3	Habitat			X			
Heff_61	Op der Lann	3	Agriculture			X			
Heff_62	Op der Strooss	16	Habitat	XVIII		X			
Heff_63	Op der Strooss	88	Habitat	XX		X			
Heff_64	Op Praikert	4	Habitat	XX		X			
Heff_65	Op Praikert	6	Habitat	XIX	X	X			
Heff_66	Op Praikert	9	Habitat	XX		X			
Heff_67	Op Praikert	10	Habitat	XIX		X			
Heff_68	Op Praikert	14	Habitat		X	X			
Heff_69	Op Praikert	20	Habitat	XIX	X	X			
Heff_70	Op Praikert	30	Habitat			X			
Heff_71	Regioun	1-3	Habitat	XX		X			

Fiche ID	Rue		Affectation	Datation	Critères d'inventaire				
					Rapport à l'espace public	Gabarit	Éléments de façade	Toiture	Élément végétal
Heff_72	Regioun	5	Habitat	XX		X			
Heff_73	Stenkel	9	Habitat	XX		X			
Heff_74	Um Beil	10	Habitat	XX		X			
Heff_75	Um Beil	12	Annexe	XX		X			
Heff_76	Um Beil	16	Habitat	XIX		X			
Heff_77	Um Beil	18	Habitat	XIX	X	X			
Heff_78	Um Beil	22	Habitat	XIX	X	X			
Heff_79	Um Beil	25	Habitat	XX		X			
Heff_80	Um Beil	26	Habitat	XX		X			
Heff_81	Um Beil	27	Habitat	XX		X			
Heff_82	Um Beil	28	Habitat	XIX		X			
Heff_83	Um Beil	29A	Habitat	XX		X			
Heff_84	Um Beil	29	Habitat	XX		X			
Heff_85	Um Beil	30	Habitat	XX		X			
Heff_86	Um Beil	31	Habitat	XIX		X			
Heff_87	Um Beil	33	Habitat	XIX		X			
Heff_88	Um Beil	35	Habitat	XX		X			
Heff_89	Um Beil	39	Habitat+Annexe	XX		X			
Heff_90	Um Beil	40	Habitat	XX		X			
Heff_91	Um Beil	41	Habitat	XIX	X	X			
Heff_92	Um Beil	42	Habitat	XX		X			
Heff_93	Um Beil	44	Habitat	XIX	X	X			
Heff_94	Um Beil	47	Habitat	XX		X			
Heff_95	Um Leisbesch	1	Habitat	XX		X			
Heff_96	Um Leisbesch	2	Habitat	XIX		X			
Heff_97	Um Leisbesch	3	Habitat	XX		X			
Heff_98	Wantergaass	1	Annexe	XIX	X	X			
Heff_99	Wantergaass	5	Habitat	XX		X			
Heff_100	Wantergaass	8	Annexe	XIX		X			
Heff_101	Op der Strooss	15	Annexe	XIX	X	X			

Fiches d'inventaire détaillées

Fiche ID: Heff_45



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 6, Am Duerf

Nr cadastral : 397 / 277

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 3.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Inscription sur le linteau de porte : « ISSI ».....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_46



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 15, Am Duerf

Nr cadastral : 343 / 3956

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (ancien corps de ferme réhabilité)

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
couleur(s) : Beige.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit).....
Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Ornementation sous corniche.....
.....
Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Cour avant formée par la typologie de la ferme en L.....
.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....
.....

Remarques Ensemble bâti parfaitement rénové et mis en valeur.....
Porte cochère en arc plein-cintre avec mise en évidence de la clé de voûte et
inscription « TR ADMMX MLI ».....
.....
.....

Fiche ID: Heff_47



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 15, Am Duerf

Nr cadastral : 343 / 3946

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (ancien corps de logis traditionnel)

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 7.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Moulures des encadrements des linteaux de percements / Travée principale mise en évidence

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour avant formée par la typologie de la ferme en L.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Ensemble bâti parfaitement rénové et mis en valeur

Inscription dans la travée principale :

« WAAS-KELLER / EDIFICATUM / ANTE MDCCXLIX / RESTAURATUM / ANNO DOMINI MMXI / PER M TILIAS ».....

Fiche ID: Heff_48



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 16, Am Duerf

Nr cadastral : 470 / 3875

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Commerce

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Activité économique

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 5.....
 couleur(s) : Blanc cassé.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Vitre.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Activité économique (salle de sports)

.....

.....

.....

Fiche ID: **Heff_49**

EDIT 25/01/2018 : INNOCUPEE



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 7, Benzelsgaass

Nr cadastral : 326 / 3945

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation / Ferme en L

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_50



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 10, Benzelsgaass

Nr cadastral : 327 / 3509

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation / Ferme en L

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2 Travées (en élévation) : +/- 5

couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30 ° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Façade recouverte de verdure rampante.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_51



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 12, Benzelsgaass

Nr cadastral : 332 / 3510

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ancien corps de logis réhabilité + annexes attenantes et perpendiculaire

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 7

couleur(s) : Rouge / Gris

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé monopan.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Ornementation ponctuelle sur linteau de la porte principale

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....


.....

.....

.....

Fiche ID: **Heff_52**

EDIT 25/01/2018 : INNOCUPEE



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 3, Dellegaass

Nr cadastral : 471 / 3514

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Volume bâti en ruine

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Annexe.....



VUES

Façade niveaux : Travées (en élévation) :

couleur(s) :

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30 ° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau Aluminium.....

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Chemin engazonné donnant accès a l'avant du bâtiment

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Façades délabrées : bâtiment abandonné ?.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_53



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 6, Dellegaass

Nr cadastral : 410 / 3888

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Gris.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison :30.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_54



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 7, Dellegaass

Nr cadastral : 415 / 0

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

.....

.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Gris.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Non.....
 Inclinaison :30.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Petite marquise au-dessus de la porte principale.....

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Façade principale et escaliers d'accès abimés

.....

Fiche ID: Heff_55



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 8, Dellegaass

Nr cadastral : 412 / 3890

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

.....

.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ancienne bâtisse traditionnelle réhabilitée

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) :

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières :

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Porte cochère conservée mais non mise en valeur par l'ajout d'une poutre métallique

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_56



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 11, Dellegaass

Nr cadastral : 460 / 3929

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au nord-est de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2 Travées (en élévation) : +/- 6

couleur(s) : Ocre

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé monopan.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines)

Inclinaison : 55 ° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_57



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 18, Dellegaass

Nr cadastral : 419 / 3609

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Rose

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_58



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 22, Dellegaass

Nr cadastral : 423 / 3610

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle (chronogramme : 1906)

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Jaune.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit).....
 Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Moulures encadrements des percements.....

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Inscription « NB 1906 ME »

.....

Fiche ID: Heff_59



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 26, Dellegaass

Nr cadastral : 427 / 4085

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Annexes attenante et faisant face au corps de logis

Datation (précis + d'où) : XVIII^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Agriculture



VUES

Façade niveaux : Travées (en élévation) :

couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_60



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 3, Millewee

Nr cadastral : 2318 / 3289

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'Ouest de la localité

.....

.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Corps de logis

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
couleur(s) : Blanc / Jaune.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 55° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_61



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 3, Op de Lann

Nr cadastral : 383 / 2064

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ensemble agricole avec corps de logis (en retrait) et de nombreuses annexes

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Agriculture

VUES

Façade niveaux : Travées (en élévation) :

couleur(s) :

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30-45.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Volumes bâtis dégradés : bâtiments abandonnés ?.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_62



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 16, Op der Strooss

Nr cadastral : 645 / 3279

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XVIII^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Inscription sur linteau de la porte principale : 1798

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Escalier en pierre et ferronneries en tant que garde-corps


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_63



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 90, Op der Strooss

Nr cadastral : 2076 / 3898

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation et annexes attenantes

Datation (précis + d'où) : XXème siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 4.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes à la Mansart)

Inclinaison : 45-60.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau Métal.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Escalier de la porte d'entrée en marbre / Marquise au-dessus de
l'entrée principale.....
.....
Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....
.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....
.....

Remarques Rien à signaler.....
.....
.....
.....

Fiche ID: **Heff_64**

EDIT 25/01/2018 : INNOCUPEE



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 4, Op Praikert

Nr cadastral : 680 / 3530

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2 Travées (en élévation) : +/- 7

couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes capucines)

Inclinaison : 45 ° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC

encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC

encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Volets Volets roulants Matériau PVC

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Petite cour arrière d'accès.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Le volume bâti est intégré dans un secteur sauvegardé communal


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_65



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 6, Op Praikert

Nr cadastral : 681 / 3531

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Petite cour arrière d'accès.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Le volume bâti est intégré dans un secteur sauvegardé communal

.....


.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_66

EDIT 25/01/2018 : INNOCUPEE



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 9, Op Praikert

Nr cadastral : 661 / 3864

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
 couleur(s) : Orange

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Petite cour arrière d'accès.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_67



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 10, Op Praikert

Nr cadastral : 677 / 4044

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme longère (corps de logis + corps de ferme alignés)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 7.....
 couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Le volume bâti est intégré dans un secteur sauvegardé communal

Porte de garage en métal

.....

.....

.....

Fiche ID: **Heff_68**

EDIT 25/01/2018 : INNOCUPEE



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 14, Op Praikert

Nr cadastral : 677 / 4044

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme longère (corps de logis + corps de ferme alignés)

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 10.....
couleur(s) : Rose clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Métal

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Le volume bâti est intégré dans un secteur sauvegardé communal

Fiche ID: Heff_69



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 20, Op Praikert

Nr cadastral : 675 / 4043

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme longère (corps de logis + corps de ferme alignés)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (fenêtres de toit).....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Métal / PVC

Détails Ornaments : Marquise en bois au-dessus de la porte d'entrée principale

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_70



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 30, Op Praikert

Nr cadastral : 669 / 0

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Rose

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornements : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Double escalier d'entrée principale en pierre

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_71



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 1-3, Regioun

Nr cadastral : 663 / 3360

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2 Travées (en élévation) : +/- 6

couleur(s) : Ocre

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 45 ° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC

encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC

encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Volets Volets roulants Matériau PVC

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_72



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 5, Regioun

Nr cadastral : 664 / 3538

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Gris.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_73



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 9, Stenkel

Nr cadastral : 421 / 3576

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-est de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 2.....
 couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison :30.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Métal

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Volets Volets roulants Matériau PVC

Détails Ornaments : Rien à signaler

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Heff_74



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 10, Um Beil

Nr cadastral : 638 / 3693

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2 Travées (en élévation) : +/- 7

couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 45 ° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_75



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 12, Um Beil

Nr cadastral : 637 / 4049

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Garage perpendiculaire à l'habitation principale

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Annexe.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 2.....
 couleur(s) : Rose clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_76



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 16, Um Beil

Nr cadastral : 2139 / 3774

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Corps de logis traditionnel

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Bleu clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_77



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 18, Um Beil

Nr cadastral : 2142 / 3677

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Volume bâti en L dont corps de ferme récemment réhabilité

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 10.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois / PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois / PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours L'implantation du volume bâti créé un espace mi-privé/mi-public permettant le
stationnement des véhicules.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_78



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 22, Um Beil

Nr cadastral : 2145 / 3092

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme longère traditionnelle (corps de logis et corps de ferme alignés)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 7

couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines et fenêtres de toit).....

Inclinaison : 45-60.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Encadrements moulurés des percements / Marquise au-dessus de la
porte principale

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Arbre isolé à l'avant de la bâtisse.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_79



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 25, Um Beil

Nr cadastral : 2132/4074

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Heff_80



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 26, Um Beil

Nr cadastral : 2146 / 3630

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Ocre clair.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit).....
 Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC / Métal

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

Fiche ID: Heff_81



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 27, Um Beil

Nr cadastral : 2131 / 3555

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (garage à l'avant exclu)

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 5.....
 couleur(s) : Gris.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières :

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau Métal

Détails Ornaments : Rien à signaler

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Façade principale très dégradée

Fiche ID: Heff_82



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 28, Um Beil

Nr cadastral : 2147 / 3631

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle (chronogramme : 1832)

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Jaune.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Non.....
 Inclinaison : 30° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....
 Cour/alentours Rien à signaler.....

 Verdure/jardin Rien à signaler.....

 Remarques Inscription sur linteau de porte (1832 / HD / MT).....

Fiche ID: Heff_83



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 29A, Um Beil

Nr cadastral : 2128 / 3750

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|---|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
couleur(s) : Rouge / Gris

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes pignon)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_84



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 29, Um Beil

Nr cadastral : 2128 / 3751

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 3.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_85



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 30, Um Beil

Nr cadastral : 2148 / 3628

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Ocre clair.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: **Heff_86**

EDIT 25/01/2018 : INNOCUPEE



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 31, Um Beil

Nr cadastral : 2127 / 3917

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 4.....
 couleur(s) : Gris.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison :30.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Volume bâti à l'abandon.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_87



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 33, Um Beil

Nr cadastral : 2124 / 3916

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau Métal.....
encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Marquise située au-dessus de la porte d'entrée principale.....
.....
Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....
.....
.....
.....
.....

Fiche ID: Heff_88



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 35, Um Beil

Nr cadastral : 2123 / 3418

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation et annexe attenante

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise / Tôle

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC / Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_89



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 39, Um Beil

Nr cadastral : 2120 / 1754 - 2119 / 3738

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation et annexe attenante

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 1.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_90



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 40, Um Beil

Nr cadastral : 2151 / 3734

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation + garage accolé

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 2.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 45° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Marquise au-dessus de la porte principale

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_91



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 41, Um Beil

Nr cadastral : 2118 / 4088

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Corps de logis et corps de ferme

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4 / 1

couleur(s) : Ocre clair.....

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 45° Couverture : Tuiles / Ardoise.....

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Encadrements moulurés des percements.....

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: **Heff_92**

EDIT 25/01/2018 : TRANSFORMEE



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 42, Um Beil

Nr cadastral : 2153 / 3698

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Métal

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornements : Rien à signaler

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler


Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Conduit de cheminée accolé au pignon

 Escalier d'accès en pierre

Fiche ID: Heff_93



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 44, Um Beil

Nr cadastral : 2154 / 3273

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2 Travées (en élévation) : 3 / 2

couleur(s) : Ocre

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 45 ° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_94



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 47, Um Beil

Nr cadastral : 2089 / 3553

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison :45.....° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Petite marquise au-dessus de l'entrée principale.....

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Heff_95



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 1, Um Leisbesch

Nr cadastral : 2164 / 3554

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Ocre

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC

encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Volets Volets roulants Matériau PVC

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_96



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 2, Um Leisbesch

Nr cadastral : 2156 / 3732

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit/pignon)

Inclinaison :45.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Encadrements fenêtres en bois au 1^{er} étage.....

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Heff_97



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 3, Um Leisbesch

Nr cadastral : 2171 / 3219

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 4.....
 couleur(s) : Gris / Rouge

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison :° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre PVC

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC

encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC

encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Volets Volets roulants Matériau PVC

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Heff_98



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 1, Wantergaass

Nr cadastral : 367 / 3856

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Annexe

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Annexe.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières :

Inclinaison : 55° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Espace vert accolé au bâti

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Heff_99



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 5, Wantergaass

Nr cadastral : 369 / 3637

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Gris.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines).....
 Inclinaison : 55° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....
 Cour/alentours Rien à signaler.....

 Verdure/jardin Rien à signaler.....

 Remarques Une seule fenêtre est en bois (au 1^{er} étage)

.....

Fiche ID: Heff_100



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 8, Wantergaass

Nr cadastral : 355 / 3228

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Annexe agricole

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Annexe.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 5.....
 couleur(s) : Gris.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Non.....
 Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise / Tôle

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Façades délabrées

Fiche ID: Heff_101



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 15, Op der Strooss

Nr cadastral : 384 / 3098

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Annexe agricole

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Annexe.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 4.....
 couleur(s) : Ocre

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 55° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....


.....

Art. 3- ALIGNEMENT BATI A RESPECTER**☐ Tableau de synthèse****Tableau 3 - Tableau de synthèse des alignements bâti à respecter (localité de Heffingen)**

Fiche ID	Rue(s)		Critères d'inventaire				
			Rapport à l'espace public	Gabarit	Eléments de façade	Toiture	Elément végétal
Heff_102	Am Duerf	2-4	X				
Heff_103	Dellegaass	5-9-15-24	X				
Heff_104	Op der Lann	3	X				
Heff_105	Op Praikert	11-13-22	X				
Heff_106	Um Beil	32-34-38-41	X				
Heff_107	Stenkel	14A-14-16-18	X				
Heff_108	Wantergaass	4	X				

Fiches d'inventaire simplifiées

Fiche ID: Heff_102



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : - 2-4, Am Duerf

Fiche ID: Heff_103



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : - 5-9-15-24, Dellegaass



Fiche ID: **Heff_104**



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : - 3 Op der Lann

Fiche ID: **Heff_105**




Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : - 11-13-22 Op Praikert

Fiche ID: **Heff_106**



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 32-34-38-41 Um Beil

Fiche ID: **Heff_107**



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 14a / 14 / 16 / 18, rue Stenkel

Fiche ID: Heff_108



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 4 Wantergaass

Art. 4- PETIT PATRIMOINE À PRÉSERVER **Tableau de synthèse****Tableau 4 - Tableau de synthèse du petit patrimoine à conserver (localité de Heffingen)**

Fiche ID	Rue		Affectation	Datation	Critères d'inventaire				
					Rapport à l'espace public	Gabarit	Éléments de façade	Toiture	Élément végétal
Heff_109	Um Beil	17	Chapelle		X	X			
Heff_110	Bei Kleins		Lavoir		X	X			
Heff_111	Stenkel, Auf dem hoeh Kreuz		Croix de chemin, Chapelle		X	X			

Fiches d'inventaire simplifiées

Fiche ID: Heff_109



Canton : Mersch


Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : 17, Um Beil

Nr cadastral : 626 / 3616

Fiche ID: Heff_110



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : Bei Kleins

Nr cadastral : 348/4117

Fiche ID: Heff_111



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : Stenkel, Auf dem hoeh Kreuz

Nr cadastral : 2030/4127 2030/4128

Art. 5- PLAN DE LOCALISATION

Figure 1 - Plan de localisation des constructions à conserver et des gabarits à préserver (localité de Heffingen)



Source : luxplan, 2018

3. LOCALITE DE REULAND

Art. 1- CONSTRUCTIONS À CONSERVER

☐ Tableau de synthèse

Fiche ID	Rue		Affectation	Datation	Critères d'inventaire				
					Rapport à l'espace public	Gabarit	Éléments de façade	Toiture	Élément végétal
Reul_1	Am Duerf	6	Habitat	XIX	X	X			
Reul_2	Am Duerf	9	Habitat	XIX	X	X			
Reul_3	Am Duerf	10	Habitat	XX	X	X			
Reul_4	Am Duerf	15	Habitat	XX	X	X			
Reul_5	Am Duerf	20	Habitat + Annexes	XIX	X	X			
Reul_6	Am Duerf	25	Habitat	XX	X	X			
Reul_7	Am Duerf	27	Habitat	XX	X	X			
Reul_8	Bei Der Kiirch	-	Chapelle		X	X		X	
Reul_9	Bei Der Kiirch	3	Habitat	XIX	X	X			
Reul_10	Bei Der Kiirch	9	Habitat	XX	X	X			
Reul_11	Bei Der Kiirch	10	Habitat + Annexes	XVIII-XIX	X	X			
Reul_12	Massewee	4	Habitat	XIX	X	X			
Reul_13	Massewee	9	Habitat + Annexes	XIX	X	X			
Reul_14	Massewee	10	Habitat + Annexes	XIX	X	X			
Reul_15	Massewee	12	Habitat + Annexes		X	X			
Reul_16	Op der Knupp	2	Habitat	XIX	X	X			
Reul_17	Op der Knupp	4	Habitat	XX	X	X			
Reul_18	Op der Knupp	6	Habitat	XIX	X	X			
Reul_19	Op der Strooss	7	Habitat	XIX	X	X			
Reul_20	Op der Strooss	16	Habitat + Annexes	XIX	X	X			
Reul_21	Op der Strooss	28	Habitat	XX	X	X			
Reul_22	Reilandermillen	-	HORECA+Annexes	XIX-XX	X	X			
Reul_23	Um Beschelchen	6	Habitat	XIX	X	X			
Reul_24	Um Beschelchen	14	Habitat + Annexes	XIX	X	X			
Reul_25	Wanergaass	4	Habitat	XIX	X	X			
Reul_26	Wanergaass	14	Habitat	XIX	X	X			
Reul_27	Wanergaass	19	Annexe		X	X			
Reul_28	Bei Der Kiirch	-	Lavoir	XIX	X	X			

Tableau 5 - Tableau de synthèse des construction à conserver (localité de Reuland)

Fiches d'inventaire détaillées

Fiche ID: Reul_1



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 6, Am Duerf

Nr cadastral : 421 / 1795

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Corps de logis traditionnel

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (petites lucarnes jacobines).....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Moulures sur linteau de la porte principale.....


 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Encadrements des percements dégradés

Fiche ID: Reul_2



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 9, Am Duerf

Nr cadastral : 456 / 1862 - 456 / 1863

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme longère (corps de logis et corps de ferme attenants et alignés)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 3.....Travées (en élévation) : +/- 11.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30-60.....° Couverture : Tuiles / Ardoise.....

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau Métal

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler


 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Magnifique cour avant avec plantations mises en évidence.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Reul_3



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 10, Am Duerf

Nr cadastral : 419 / 3908

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Corps de ferme

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Orange

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines)

Inclinaison : 45° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Moulures sur linteau de la porte principale / Inscription sur le linteau :
 MDCCC XXXXXII - Jean Neu.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Cour avant pavée.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Reul_4



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 15, Am Duerf

Nr cadastral : 476 / 1698

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (annexes attenantes et arrières exclues)

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) :

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Ornementation ponctuelle sur linteau de porte principale + fenêtres.....


 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Encadrements des percements dégradés

Fiche ID: Reul_5



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 20, Am Duerf

Nr cadastral : 386 / 1566

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'Est de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme en L

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Annexes

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 13

couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé Monopan

Lucarnes, tabatières : Oui.....

Inclinaison : 30-60.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Moulures sur linteau de la porte principale + fenêtres / Harpe en pierre..

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour pavée privée formée par l'implantation de la ferme en L.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_6



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 25, Am Duerf

Nr cadastral : 477 / 1674

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 3.....Travées (en élévation) : 3.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes à la Mansart)

Inclinaison : 45-60.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau Bois + Métal.....
encadrements? OUI NON Matériau Métal

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau PVC

Détails Ornements : Moulures des encadrements de tous les percements + Moulures sur
linteau de la porte principale

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler


.....

Cour/alentours Cour privée formée par l'implantation de la ferme en L.....
.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....
.....

Remarques Rien à signaler.....
.....
.....
.....

Fiche ID: Reul_7



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 27, Am Duerf

Nr cadastral : 477 / 1925

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'Est de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation traditionnelle

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle (chronogramme sur linteau : 1928)

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 3.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes à la Mansart)

Inclinaison : 45-60.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Moulures sur linteau de la porte principale + fenêtres / Appuis de
 fenêtres détaillés

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....


Cour/alentours Cour pavée privée formée par l'implantation de la ferme en L.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

Fiche ID: Reul_8



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : Bei der Kirch

Nr cadastral : 408 / 1

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'Est de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire religieuse**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Chapelle

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Bâtiment religieux



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 4.....
 couleur(s) : Rose

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30-60.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Vitraux.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Auvent d'entrée dont couverture en tôle

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_9



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 3, Bei der Kirch

Nr cadastral : 414 / 1570

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme longère

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 10.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_10



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 9, Bei der Kirch

Nr cadastral : 394 / 1901

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'Est de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines + verrière contemporaine).....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Ornementation ponctuelle sur volets

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_11



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 10, Bei der Kirch

Nr cadastral : 394 / 3823

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'Est de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme en L (corps de logis et corps de ferme)

Datation (précis + d'où) : XVIII^e siècle - XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Annexes

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines)

Inclinaison : 45-60.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Escalier en marbre / Moulures sur linteau de la porte principale.....

 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler


Cour/alentours Cour privée fermée et formée par la typologie de la ferme en L / Arbre remarquable
 au centre de la cour.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: **Reul_12**

EDIT 25/01/2018 : INNOCUPEE



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 4, Massewee

Nr cadastral : 465 / 1637

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au Nord de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
- Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
- Châteaux & résidences Patrimoine paysager
- Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ancienne ferme en L (annexe attenante exclue)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2 Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) :

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 30 ° Couverture : Ardoise + Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....


.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Bâtisse à l'abandon avec panneau indiquant « Défense d'entrer sur chantier ».....
 Façade principale extrêmement dégradée.....

Fiche ID: Reul_13



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 9, Massewee

Nr cadastral : 462 / 3900

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au Nord de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme en u (annexes arrières exclues)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Annexes



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 7

couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes à la Mansart)

Inclinaison : 30-60.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Moulures encadrements des percements / Ornementation ponctuelle
sur le linteau de la porte principale.....

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour pavée privée formée par la typologie de la ferme en U

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_14



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 10, Massewee

Nr cadastral : 227 / 1819

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au Nord de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme longère

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Annexes

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
 couleur(s) : Jaune clair.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes triangulaires).....
 Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Ornementation ponctuelle sur linteau de la porte principale

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour avant pavée.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

Fiche ID: Reul_15



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 12, Massewee

Nr cadastral : 229 / 3868

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au Nord de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme longère

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Annexes



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
 couleur(s) : Jaune clair.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes triangulaires).....
 Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Ornementation ponctuelle sur linteau de la porte principale

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour avant pavée.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

Fiche ID: Reul_16



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 2, Op der Knupp

Nr cadastral : 387 / 1769

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'Est de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation traditionnelle (annexe arrière exclue)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle (chronogramme : 1822)

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Ocre

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Moulures encadrements de la porte principale / Inscription sur le
 linteau : ISAN 1822

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_17



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 4, Op der Knupp

Nr cadastral : 498 / 1770

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'Est de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (annexe attenante exclue)

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 30° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC

 encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Volets Volets roulants Matériau PVC

Détails Ornaments : Petite marquise en verre


 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Bâtisse implantée en aplomb de la voie via un muret de +/- 2m de haut

Fiche ID: Reul_18



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 6, Op der Knupp

Nr cadastral : 496 / 1652

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au Nord-est de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation traditionnelle (annexes exclues)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Moulures encadrements de la porte principale / Inscription sur le
linteau MDCCC XXX.....
.....
Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Cour pavée à l'avant

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....
.....
.....
.....

Fiche ID: Reul_19



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 7, Op der Strooss

Nr cadastral : 458 / 1827

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'Ouest de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme longère

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2 Travées (en élévation) : +/- 7

couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines)

Inclinaison : 45 ° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Ornementation sous corniche / Moulures encadrements des
perçements.....

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_20



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 16, Op der Strooss

Nr cadastral : 421 / 1664

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme longère (corps de logis et corps de ferme attenant et aligné)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Annexe

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 10.....

couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 30-45.....° Couverture : Tuiles-Ardoise.....

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Moulures de la corniche et des appuis de fenêtres


Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Reul_21



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 28, Op der Strooss

Nr cadastral : 405 / 3758

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au sud-est de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Jaune.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit).....
 Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Ornementation sous corniche.....


 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Places privées de stationnement à l'avant de la bâtisse

Verdure/jardin Espace vert et plantation isolée à l'avant de la bâtisse.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Reul_22



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : Reilandermillen

Nr cadastral : 507 / 1786

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au Sud-est de la localité de Reuland, en périphérie communale.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Café-Restaurant « REILANDER MILLEN »

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle - XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : HORECA + Habitat + Annexes.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 7.....
couleur(s) : Beige.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
Lucarnes, tabatières : Non.....
Inclinaison : 30-45.....° Couverture : Ardoise / Tuiles / Tôle

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre / Bois.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Chronogramme sur linteau de la porte (1916) / Moulures des encadrements des percements

.....
Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour pavée privée + places de stationnement.....
.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....
.....

Remarques Façade principale dégradée.....
.....
.....
.....
.....

Fiche ID: Reul_23



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 6, Um Beschelchen

Nr cadastral : 448 / 1798

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme en L (corps de logis uniquement)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison :45.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Métal

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Marquise en pierre

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour mi-privée / mi-publique formée par la typologie de la ferme en L

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Toiture dégradée

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_24



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 14, Um Beschelchen

Nr cadastral : 282 / 3802

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'Ouest de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme longère (corps de logis et corps de ferme attenants et alignés)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Annexes



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 8.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 30-45.....° Couverture : Ardoise - Tuiles.....

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour avant pavée.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....


.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_25



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 4, Wantergaass

Nr cadastral : 444 / 1748

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Corps de logis intégré à une ferme en L (annexes exclues)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Ocre clair.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Non.....
 Inclinaison :45.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Métal

encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour mi-privée / mi-publique formée par la typologie de la ferme en L

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Façade dégradée.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_26



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 14, Wantergaas

Nr cadastral : 287 / 3887

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au Sud de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Corps de logis intégré à une ferme en L (annexes exclues)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes à la Mansart)

Inclinaison : 45-60.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour mi-privée / mi-publique formée par la typologie de la ferme en L

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_27



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 19, Wantergaas

Nr cadastral : 436 / 1858

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au Sud de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Annexe perpendiculaire et intégrée à une ferme en L

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Annexe.....

VUES

Façade niveaux : 1.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé Monopan

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour mi-privée / mi-publique formée par la typologie de la ferme en L

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_28



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 5, Bei der Kiirch

Nr cadastral : 416 / 1571

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection: **Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Lavoir

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Lavoir

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 2.....
 couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

Art. 2- GABARIT BATI A PRÉSERVER**☐ Tableau de synthèse****Tableau 6 - Tableau de synthèse des gabarits à préserver (localité de Reuland)**

Fiche ID	Rue		Affectation	Datation	Critères d'inventaire				
					Rapport à l'espace public	Gabarit	Eléments de façade	Toiture	Elément végétal
Reul_30	Am Duerf	5	Annexes	XIX		X			
Reul_31	Am Duerf	10	Annexes	XX		X			
Reul_32	Am Duerf	14	Caserne pompiers	XX	X	X			
Reul_33	Am Duerf	15	Habitat	XX		X			
Reul_34	Am Duerf	21-23	Habitat+Annexes	XX		X			
Reul_35	Am Duerf	27	Annexes	XX		X			
Reul_36	Bei der Kirch	6	Habitat	XX		X			
Reul_37	Massewee	5	Habitat	XX	X	X			
Reul_38	Op der Strooss	15	Habitat+Annexes	XIX		X			
Reul_39	Am Duerf	-	Annexes	XX		X			
Reul_40	Op der Strooss	20	Habitat	XX		X			
Reul_41	Wanergaass	3	Habitat	XIX		X			
Reul_42	Wanergaass	4	Annexes	XIX		X			
Reul_43	Wanergaass	5	Habitat	XX		X			
Reul_44	Wanergaass	7	Habitat	XIX		X			
Reul_45	Wanergaass	14	Annexes	XIX	X	X			
Reul_46	Wanergaass	19	Habitat	XX	X	X			
Reul_47	Wanergaass	22	Habitat+Annexes	XIX		X			

Fiches d'inventaire détaillées

Fiche ID: Reul_30



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 5, Am Duerf

Nr cadastral : 425 / 604

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Annexe agricole

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Annexe.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 5.....
 couleur(s) :

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison :30.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....


Remarques Volume bâti dominant fortement dégradé.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_31



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 10, Am Duerf

Nr cadastral : 419 / 3908

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ancien corps de ferme accolé au corps de logis

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Annexe.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 3.....
 couleur(s) : Orange

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (fenêtre de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_32



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 14, Am Duerf

Nr cadastral : 418 / 3893

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre est de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Centre d'intervention des pompiers

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Caserne Pompiers.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 4.....
 couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes triangulaires)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Grande cour pavée à l'avant de la caserne

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_33



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 15, Am Duerf

Nr cadastral : 476 / 1698

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 4.....
couleur(s) : Jaune.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
Lucarnes, tabatières : Non.....
Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
encadrements? OUI NON Matériau


Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Bois.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....
Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....
Cour/alentours Rien à signaler.....
.....
Verdure/jardin Rien à signaler.....
.....
Remarques Grande porte de garage centrale, en façade principale.....
.....
.....
.....

Fiche ID: Reul_34



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 21-23, Am Duerf

Nr cadastral : 477 / 3870 - 477 / 3871

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation + garage

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Annexe

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Beige / Gris / Violet.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé Plat.....
 Lucarnes, tabatières : Non.....
 Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Bâtiment récent intégrant un garage à toiture-terrasse.....

Fiche ID: Reul_35



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 27, Am Duerf

Nr cadastral : 477 / 1925

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Annexe

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Annexe.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) :

couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison :45.....° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Toiture dégradée

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_36



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 6, Bei der Kirch

Nr cadastral : 413 / 1807

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: A l'Est de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 7

couleur(s) : Ocre clair.....

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines)

Inclinaison : 45° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau Bois / PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_37



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 5, Massewee

Nr cadastral : 464 / 1804

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au Nord de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation (annexes attenantes et accolées exclues)

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 4.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines + fenêtres de toit)

Inclinaison 45:.....° Couverture : Ardoise / Tuiles.....

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Fontaine décorative dans la cour

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour pavée privée à l'avant formée par l'implantation des volumes bâtis en L.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_38



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 15, Op der Strooss

Nr cadastral : 448 / 1787

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ferme longère (corps de ferme exclu)

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Annexes

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Bleu.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Lucarnes jacobines + fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau Métal

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....


Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Ferme longère entièrement rénovée avec ancien corps de ferme intégrant porte
 cochère conservée et restaurée

.....

Fiche ID: Reul_39



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : Am Duerf

Nr cadastral : 421 / 3761

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Annexe isolée

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Annexe, dépôt communal

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 2.....
 couleur(s) :Beige.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Non.....
 Inclinaison : 30° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....
 Cour/alentours Rien à signaler.....

 Verdure/jardin Rien à signaler.....

 Remarques Façade dominante dégradée, Finnescheier

.....

Fiche ID: Reul_40



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 20, Op der Strooss

Nr cadastral : 426 / 3783

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Fuchsia.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit).....
 Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler


.....
 Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

Fiche ID: Reul_41



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 3, Wantergaass

Nr cadastral : 441 / 3833

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle (chronogramme : 1896)

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 5.....
 couleur(s) : Jaune.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
 Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit).....
 Inclinaison : 45° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....
 Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....
 Cour/alentours Rien à signaler.....

 Verdure/jardin Rien à signaler.....

 Remarques Ancienne porte cochère réaffectée.....

Fiche ID: Reul_42



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 4, Wantergaass

Nr cadastral : 444 / 1748

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

.....

.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Annexes agricoles situées de part et d'autre du corps de logis

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Annexes

.....

VUES

Façade niveaux : Travées (en élévation) :

couleur(s) : Ocre clair.....

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé Monopan

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30-45..... ° Couverture : Ardoise / Tôle

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC

encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC

encadrements? OUI NON Matériau Pierre

Volets Volets roulants Matériau Métal

Détails Ornaments : Marquise en pierre

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour mi-privée/mi-publique formée par la typologie de la ferme en L

.....

Verdure/jardin Plantations isolées à l'avant de la bâtisse

.....


Remarques Toiture dégradée

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_43



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 5, Wantergaass

Nr cadastral : 442 / 3800

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 4.....
 couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Tuiles

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau PVC.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Ancienne porte principale condamnée, en façade principale.....

Fiche ID: Reul_44



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 7, Wantergaass

Nr cadastral : 440 / 1876

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation + Annexes

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle (chronogramme : 1898)

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Annexes

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
couleur(s) : Ocre clair.....
 enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit).....
Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise / Tuiles.....

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau


Détails Ornaments : Inscription sur linteau de la porte principale : EMDCCC XXIII 1898 GW
.....
Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....
.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....
.....

Remarques Rien à signaler.....
.....
.....
.....

Fiche ID: Reul_45



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 14, Wantergaass

Nr cadastral : 287 / 3887

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au Sud-Ouest de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Annexes agricoles

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Annexes

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) :

couleur(s) : Jaune clair

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise / Tôle

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....

encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Volets Volets roulants Matériau Bois.....

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour pavée mi-privée/mi-publique formée par la typologie de la ferme en L

.....

Verdure/jardin Plantation isolée au centre de la cour pavée

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_46



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 19, Wantergaass

Nr cadastral : 436 / 1858

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au Sud-Ouest de la localité.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation

Datation (précis + d'où) : XX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat.....



VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 5.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Oui (Fenêtres de toit)

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Rien à signaler

.....

Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

.....

Cour/alentours Cour mi-privée/mi-publique formée par la typologie de la ferme en L.....

.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

.....

Remarques Rien à signaler.....

.....

.....

.....

Fiche ID: Reul_47



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 22, Wantergaass

Nr cadastral : 290 / 1744

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au Sud-Ouest de la localité

.....

.....

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| Catégorie | <input type="checkbox"/> Patrimoine religieux | <input type="checkbox"/> Patrimoine urbain | <input type="checkbox"/> Lieux de mémoire |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux forts et forteresses | <input type="checkbox"/> Patrimoine industriel | |
| | <input type="checkbox"/> Châteaux & résidences | <input type="checkbox"/> Patrimoine paysager | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Patrimoine rural | <input type="checkbox"/> Sites archéologiques | |

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Maison d'habitation + Annexes

Datation (précis + d'où) : XIX^e siècle

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitat + Annexes

.....

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : +/- 6.....
couleur(s) : Beige

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....
Lucarnes, tabatières : Oui (petites fenêtres de toit)

Inclinaison : 45° Couverture : Ardoise / Tôle

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau

encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau Bois.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau Bois / PVC.....

Détails Ornaments : Inscription sur linteau de la porte d'entrée (1824) et garage (1898).....
.....
Croix de chemin, chapelle, etc. : Rien à signaler

Cour/alentours Rien à signaler.....
.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....
.....

Remarques Rien à signaler.....
.....
.....
.....

Art. 3- ALIGNEMENT BATI A RESPECTER

Tableau de synthèse

Tableau 7 - Tableau de synthèse des alignements bâti à respecter (localité de Reuland)

Fiche ID	Rue(s)		Critères d'inventaire				
			Rapport à l'espace public	Gabarit	Eléments de façade	Toiture	Elément végétal
Reul_48	Am Duerf	11-13	X				
Reul_49	Massewee	5	X				



Fiches d'inventaire simplifiées

Fiche ID: Reul_48



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : - 11-13 Am Duerf

Fiche ID: Reul_49



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Reuland


Adresse(s) : - 5, Massewee

Art. 4- PETIT PATRIMOINE À PRÉSERVER **Tableau de synthèse****Tableau 8 - Tableau de synthèse du petit patrimoine à conserver (localité de Reuland)**

Fiche ID	Rue		Affectation	Datation	Critères d'inventaire				
					Rapport à l'espace public	Gabarit	Éléments de façade	Toiture	Élément végétal
Reul_50	Op der Strooss	3	Calvaire		X				
Reul_51	Massewee	-	Croix isolée		X				
Reul_52	Am Duerf	-	Chapelle		X	X			

Fiches d'inventaire simplifiées

Fiche ID: Reul_50



Canton : Mersch


Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : 3, Op der Strooss

Nr cadastral : 458 / 1825

Fiche ID: Reul_51



Canton : Mersch


Commune : Heffingen

Localité : Reuland

Adresse(s) : Massewee

Nr cadastral : 456 / 1863

Fiche ID: Reul_52



Canton : Mersch

Commune : Heffingen


Localité : Reuland

Adresse(s) : Am Duerf

Nr cadastral : 424 / 0

Art. 5- PLAN DE LOCALISATION

Figure 2 - Plan de localisation des constructions à conserver et des gabarits à préserver (localité de Reuland)



Source : luxplan, 2018

4. LOCALITE DE SCHERBAACH ET SCHERFENHAFF

Art. 1- CONSTRUCTIONS À CONSERVER

Tableau de synthèse

Fiche ID	Rue	Affectation	Datation	Critères d'inventaire				
				Rapport à l'espace public	Gabarit	Eléments de façade	Toiture	Elément végétal
Sch_1	Scheerbach	39						
Sch_2	Scheerbach	42-44						
Sch_3	Scheerbach	52-54						
Sch_4	Scheerbach	Cheminée						
Sch_5	Schaefermillen	Habitat + Annexes						
Sch_6	Scherfenhaff	Habitat						
Sch_7	Scherfenhaff	Chapelle						

Tableau 9 - Tableau de synthèse des constructions à conserver (localité de Scherbaach et Scherfenhaff)

Fiche ID: Sch_1



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : Scheerbach

Nr cadastral : 78/2041

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire

Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel

Châteaux & résidences Patrimoine paysager

Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Habitation

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitation

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Ocre

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières :

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Bois.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornements : Moulures des encadrements de percements.....

 Croix de chemin, chapelle, etc. :.....

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Sch_2_3_4



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : Scheerbach

Nr cadastral : 79/2051, 79/2023, 79/2024

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale/industrielle**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Ancienne draperie

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Draperie de La Rochette

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Ocre

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Bois.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Moulures des encadrements de percements.....


 Croix de chemin, chapelle, etc. : Cheminée

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: **Sch_5**



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : Schaerfenmillen

Nr cadastral : 74/2299

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Moulin

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitation

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
 couleur(s) : Ocre

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Bois.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
 encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
 encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Moulures des encadrements de percements.....

 Croix de chemin, chapelle, etc. :

Cour/alentours Rien à signaler.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....

Remarques Rien à signaler.....

Fiche ID: Sch_6_7



Canton : Mersch

Commune : Heffingen

Localité : Heffingen.....

Adresse(s) : Schaerfenhaff

Nr cadastral : 17/2297

Position: 4 côtés libres 1 côté adossé en enfilade bâtiment d'angle

Situation dans la localité: Au centre de la localité

Façade sur rue: mur gouttereau mur pignon

CATEGORIE

Critères de protection : **Authenticité de la substance bâtie**

- Catégorie Patrimoine religieux Patrimoine urbain Lieux de mémoire
 Châteaux forts et forteresses Patrimoine industriel
 Châteaux & résidences Patrimoine paysager
 Patrimoine rural Sites archéologiques

Statut: Monument classé Inventaire supplémentaire UNESCO -

Ensemble : Habitation + Annexes + Chapelle

Datation (précis + d'où) :

Date ca (de – à) :

Désignation (fonction) + fonction actuelle : Habitation

VUES

Façade niveaux : 2.....Travées (en élévation) : 5.....
couleur(s) : Ocre

enduit pierres/briques apparentes colombage

Socle enduit enduit à faux-joint pierre

Toit deux versants croupette(s) croupe(s) mansardé 4 versants.....

Lucarnes, tabatières : Non.....

Inclinaison : 30° Couverture : Ardoise

Corniche bois pierre

Porte d'entrée d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Bois.....

Portail/porte d'époque? OUI NON Matériau
encadrements? OUI NON Matériau

Fenêtres d'époque? OUI NON Matériau PVC.....
encadrements? OUI NON Matériau Pierre.....
 Volets Volets roulants Matériau

Détails Ornaments : Moulures des encadrements de percements.....
.....
Croix de chemin, chapelle, etc. :


Cour/alentours Rien à signaler.....
.....

Verdure/jardin Rien à signaler.....
.....

Remarques Rien à signaler.....
.....
.....

Art. 2- PLAN DE LOCALISATION

Figure 3 - Plan de localisation des constructions à conserver et des gabarits à préserver (localité de Scherbaach et Scherfenhaff)



Source : luxplan, 2018

LISTE DES FIGURES

Figure 1 - Plan de localisation des constructions à conserver et des gabarits à préserver (localité de Heffingen)..... 224

Figure 2 - Plan de localisation des constructions à conserver et gabarits à préserver (localité de Reuland) 326

Figure 3 - Plan de localisation des constructions à conserver et des gabarits à préserver (localité de Scherbaach et Scherfenhaff) 336

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 -Tableau de synthèse des constructions à conserver (localité de Heffingen)	10
Tableau 2 - Tableau de synthèse des gabarits à préserver (localité de Heffingen)	100
Tableau 3 - Tableau de synthèse des alignements bâti à respecter (localité de Heffingen).....	216
Tableau 4 - Tableau de synthèse du petit patrimoine à conserver (localité de Heffingen).....	221
Tableau 5 - Tableau de synthèse des construction à conserver (localité de Reuland)	225
Tableau 6 - Tableau de synthèse des gabarits à préserver (localité de Reuland)	282
Tableau 7 - Tableau de synthèse des alignements bâti à respecter (localité de Reuland)	320
Tableau 8 - Tableau de synthèse du petit patrimoine à conserver (localité de Reuland).....	322
Tableau 9 - Tableau de synthèse des constructions à conserver (localité de Scherbaach et Scherfenhaff)	327